Gravvård

	Kyrkogård Gräve	
Läge Grupp III	**Gravplatsnr** 1	**Årtal**
Gravvårdens typ Stående sten	**Gravvårdens höjd** 70 cm	**Gravvårdens material** Granit
Plantering/växtmaterial Blommor, Pelargon	**Omgärdning** Stenram	**Ytmaterial** Grus
Inskription JULIA KARLSSON f. 1878 d. 1934 ÄLSKAD SAKNAD		**Inskriptionstyp** Förhöjd, polerad
		Titel

Skador
Sättning, mossa/lav

Beskrivning
Bred stående sten med dekorativt utformat krön. Framsidan är polerad med försänkta inskriptionsrutor, kors i stenens övre del.

Kulturhistoriskt värde
Grusgrav med stenram, en bland fler i välbevarad del av kyrkogården.

Bild

Datum
2012-11-12

Fotograf
Anneli Borg

Gravvård

	Kyrkogård Gräve	
Läge Grupp III	**Gravplatsnr** 2	**Årtal**
Gravvårdens typ Stående sten	**Gravvårdens höjd** 62 cm	**Gravvårdens material** Granit, röd
Plantering/växtmaterial Blommor	**Omgärdning** Stenram	**Ytmaterial** Grus
Inskription Kyrkvaktaren Aug. Janssons Familjegrav		**Inskriptionstyp** Förhöjd, polerad
		Titel Kyrkvaktaren

Skador
Mossa/lav

Beskrivning
Bred låg sten med rakt överstycke. Stenen är dekorerad med ett kors på vänster sida och en stiliserad blomslinga på höger sida.

Kulturhistoriskt värde
Grusgrav med stenram, en bland fler i välbevarad del av kyrkogården.
Titel med anknytning till kyrkan.

Bild

Datum
2012-08-16

Fotograf
Anneli Borg

Gravvård

	Kyrkogård Gräve	
Läge Grupp III	**Gravplatsnr** 3	**Årtal**
Gravvårdens typ Stående sten	**Gravvårdens höjd** 67 cm	**Gravvårdens material** Granit, röd
Plantering/växtmaterial	**Omgärdning**	**Ytmaterial** Grus
Inskription C.J. BULOW f. 1865 d. 1936 AUGUSTA BULOW f. 1872 d. 1946		**Inskriptionstyp** Förhöjd, polerad
		Titel

Skador
Sättning, mossa/lav, (omfattande insektsangrepp i jorden)

Beskrivning
Bred polerad sten, rakt överstycke med dekorativt konvext avskurna hörn. Stenen är dekorerad med en stjärna med strålar i i övre delen.

Kulturhistoriskt värde
Grusgrav med stenram.
Gravvården kan återanvändas i sin helhet, endast framsidan på stenen får omarbetas.

Bild

Datum
2012-08-16

Fotograf
Anneli Borg

Gravvård

	Kyrkogård Gräve	
Läge Grupp III	**Gravplatsnr** 4	**Årtal**
Gravvårdens typ Stående sten	**Gravvårdens höjd** 59 cm	**Gravvårdens material** Granit, svart
Plantering/växtmaterial Rosor	**Omgärdning** Stenram	**Ytmaterial** Grus
Inskription J.F. GILLBERGs FAMILJEGRAV JOHAN GILLBERG f. 1858 d. 1940 JOHANNA GILLBERG f. 1861 d. 1939		**Inskriptionstyp** Försänkt, spår av guld
		Titel

Skador
Sättning, mossa/lav, (omfattande insektsangrepp i jorden).

Beskrivning
Bred polerad sten med rakt överstycke dekorerad med en fris. Lägre sidostycken dekorerade med oljelampor.

Kulturhistoriskt värde
Grusgrav med stenram, en bland fler i välbevarad del av kyrkogården. Tidstypisk.

Bild

Datum
2012-08-16

Fotograf
Anneli Borg

Gravvård

	Kyrkogård Gräve	
Läge Grupp III	**Gravplatsnr** 5	**Årtal**
Gravvårdens typ Stående sten	**Gravvårdens höjd** 105 cm	**Gravvårdens material** kalksten
Plantering/växtmaterial: Sorgträd, Hängkaragan, mer än till hälften dött. En stickling kommer att tas av trädgårdsmästaren Monica Christiansson på Karslund.	**Omgärdning**	**Ytmaterial**
Inskription MINNE AF ANDERS PERSSONS HUSTRU SOFIA LARSDOTTER FRÅN GRÄVE BY F.D. 12/1 1843 D.D. 29/91876. PS. 482 V:5. 6.		**Inskriptionstyp** försänkt **Titel**

Skador
Sättning, mossa/lav.

Beskrivning
Stående sten med spetsigt krön. En bit nedan för krönet är stenen något indragen på sidorna för att bli något bredare nedåt som en bas. Stenen är dekorerad med ett kors i övre delen.

Kulturhistoriskt värde
Gravvård av kalksten från 1800-talets andra hälft.

Bild

Datum
2012-08-16

Fotograf
Anneli Borg

Gravvård

	Kyrkogård Gräve	
Läge Grupp III	**Gravplatsnr** 6	**Årtal**
Gravvårdens typ Stående sten	**Gravvårdens höjd** 70 cm	**Gravvårdens material** Granit
Plantering/växtmaterial	**Omgärdning** Stenram	**Ytmaterial** Grus
Inskription C.H. OLSSON FAMILJEGRAV SKOGLUNDA		**Inskriptionstyp** Förhöjd, polerad
		Titel

Skador
Sättning, mossa/lav

Beskrivning
Bred låg sten med svagt rundat krön. Stenens övre del är dekorerat med ett grekiskt kors i cirkel.

Kulturhistoriskt värde
Grusgrav med stenram, en bland fler i välbevarad del av kyrkogården. Gravvården kan återanvändas i sin helhet, endast framsidan på stenen får omarbetas.

Bild



Datum
2012-08-16

Fotograf
Anneli Borg

Gravvård

	Kyrkogård Gräve	
Läge Grupp III	**Gravplatsnr** 8	**Årtal**
Gravvårdens typ Liggande sten	**Gravvårdens höjd** 90 cm	**Gravvårdens material** Kalksten
Plantering/växtmaterial	**Omgärdning** Del av stenram.	**Ytmaterial**
Inskription KYRKVÄRDEN ROBERT STENMAN F. 12/8 1859 D. 1/4 1926 OCH HANS MAKA INGEBORG F. 21/10 1865 D. 10/8 1959		**Inskriptionstyp** Försänkt, svart **Titel** Kyrkvärd

Skador
Stora delar av stenramen är borta.

Beskrivning
Kvadratisk slät häll av kalksten. Vården har omgärdats av en stenram tillsammans med grav nummer 9-10.

Kulturhistoriskt värde
Titel med anknytning till kyrkan.

Bild

Datum
2012-08-16

Fotograf
Anneli Borg

Gravvård

	Kyrkogård Gräve	
Läge Grupp III	**Gravplatsnr** 9-10	**Årtal**
Gravvårdens typ Liggande sten	**Gravvårdens höjd** 90 cm	**Gravvårdens material** Kalksten
Plantering/växtmaterial	**Omgärdning** Del av stenram.	**Ytmaterial**
Inskription J.P. STENMAN F 14/6 1819 D. 20/6 1873 FRITIOF STENMAN F 1/5 1857 D 28/11 1947		**Inskriptionstyp** Försänkt, svart **Titel**

Skador
Stor del av stenramen är borta.

Beskrivning
Kvadratisk slät häll av kalksten. Vården har omgärdats av en stenram tillsammans med grav nummer 8.

Kulturhistoriskt värde
Större familjegrav med stenar av kalksten, omgärdad av stenram.

Bild



Datum
2012-08-16

Fotograf
Anneli Borg